




INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY RAMKOWEJ PLISOWANEJ






Przed przystąpieniem do montażu moskitiery należy zapoznać się z poniższą instrukcją.

Wszelkie przeróbki lub zmiany w konstrukcji moskitiery mogą być przeprowadzane tylko po konsultacji z producentem. Moskitierę należy montować na równej powierzchni. Montaż moskitiery powinien być przeprowadzany przez osoby kompetentne w zakresie przestrzegania zasad BHP i obowiązujących przepisów budowlanych.


Bezpośrednio przed montażem moskitiery należy ją rozpakować i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jej zamontowania.

Narzędzia niezbędne do montażu moskitiery:


- Młotek gumowy
- Wkrętarka



1. Widok wszystkich elementów moskitier.




2. Ułożyć profile moskitiery wraz z narożnikami na płaskiej powierzchni.




3. Za pomocą gumowego młotka połączyć dostarczone narożniki z profilami moskitiery.




4. Widok złożonej moskitiery.



5. Za pomocą dostarczonych w dostawie wkrętów przykręcić uchwyty stalowe o odpowiedniej długości. Należy je przykręcić do wcześniej przygotowanych otworów na profilu ramy moskitiery



6. Tak przygotowaną moskitierę umieścić w ramie okiennej, następnie zapiąć ją na ramie za pomocą wcześniej przykręconych uchwytów stalowych.



7. Widok poprawnie zamontowanej moskitiery ramkowej plisowanej od zewnątrz



8. Widok poprawnie zamontowanej moskitiery ramkowej plisowanej od wewnątrz.



**OSTRZEŻENIE – POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB.
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.**



PORTOS TR7

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Złota 71
62-800 Kalisz
tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl

Poniedziałek-piątek, godz. 7.00-15.00

WSPARCIE TECHNICZNE:
tel. 62 768 40 63

DZIAŁ AUTOMATYKI:
tel. kom. 669 756 161
tel. kom. 693 156 115

DZIAŁ REKLAMACJI (SERWISU):
tel. 62 768 40 45, 62 768 40 51, 62 768 40 32